

ARPAT - DIPARTIMENTO DI PISA

via Vittorio Veneto, 27 - 56127 Pisa
 tel. 055.32061 - fax 055.5305605
 PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it
 p.iva 04686190481

VERBALE DI SOPRALLUOGO AMBIENTALE N° 194/18

Classificazione P1.01.17.36/209.62

Il giorno 28 del mese di DICEMBRE anno 2018, alle ore 10:00 i sottoscritti
ANDREA VILLANI e MASSIMO TALMI

dipendenti del Dipartimento ARPAT di Pisa, con la qualifica di CTP e TPA-UPG,
 hanno effettuato un sopralluogo presso la Ditta " PRATI BIOENERGIA SOC. AGRICOLA r.l. ",
 con insediamento sito nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) via Arno Vecchio
 loc. S. Donato e Sede Legale in via Degli Agresti, 6 nel Comune di Bologna (BO)
 esercente l'attività di Produzione Energia da Biomasse

di cui è Legale Rappresentante il sig. Benini Giuseppe nato a Ravenna (RA)
 in data 13.10.1963 e residente a Marina di Ravenna (RA) in via delle Nazioni, 191

Il sopralluogo è stato effettuato alla presenza del sig. NACCI ALESSANDRO
 in qualità di GESTORE, nato a SAN PIPIATO (PI) in data 11/05/86
 e residente in SAN PIPIATO via/piazza/loc. SAN NICHELE 56

Presente inoltre al sopralluogo NACCI PAOLO
 Motivo del sopralluogo ESPOSTO PER MALODORANZE DEL 24/12/2018

Durante il sopralluogo sono state svolte le seguenti attività: AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO SONO STATE AVVERTE LIEVI MALODORANZE RICONDUCEBILI ALLA SANSA ED ALL'INSILATO. LA DITTA RIFERISCE CHE NELLA SCORSA SETTIMANA SI È VERIFICATO UN INTASAMENTO NELLA TUBAZIONE IN TERRATA CHE PORTA IL DIGESTATO LIQUIDO ALLA VASCA FINALE DA 1500 mc. LA TUBAZIONE È STATA STASATA TRAMITE AUTOSURGO DELLA DITTA DI BIASI, IN DATA 21.12.18. DURANTE TALE OPERAZIONE SI È VERIFICATA UNA FUSCINATA DI DIGESTATO QUANTIFICABILE IN POCCHI M³. ATTUALMENTE LO STOCCAGGIO DELLA SANSA ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO È QUANTIFICABILE IN CIRCA 2500 TON (VASCA CONTENENTE DA 1500 TON, N°2 SACCONI DA 500 TON, N°2 DA 300 TON, N°1 DA 400 TON). PRESUMIBILMENTE TALE QUANTITATIVO SARA ESAURITO ALL'INTERNO DEI DIGESTORI ALLA FINE DI FEBBRAIO
NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO IN CAPO SI È RAVVISATA UNA SITUAZIONE DI CRITICITA' RELATIVAMENTE ALLO STATO DEL PIAZZALE NON ASFALTATO DOVUTA AL RISTAGNO DELLE ACQUE METEORICHE E DEGLI SVERSAMENTI CHE PROVOCANO MALODORANZE.

Durante il sopralluogo sono / ~~non sono~~ stati eseguiti rilievi fotografici che saranno riportati in un rapporto fotografico.

Durante il sopralluogo è stato osservato:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Durante il sopralluogo è stata richiesta la seguente documentazione:

- ① ATTO AUTORIZZATIVO PER LA GESTIONE / TRATTAMENTO DELLA SANSA
- ② NOTA INTERVENTO DEL 21.12.18 DELLA DITTA BIASI
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

La documentazione di cui ai punti _____ è stata acquisita in copia da ARPAT.
Si richiede che la restante documentazione di cui ai punti 1, 2 non immediatamente disponibile, venga inviata al Dipartimento ARPAT di Pisa entro 20 giorni dalla data del sopralluogo.

Le parti presenti hanno dichiarato: _____

Il presente Verbale, costituito da n. 2 pagine, viene redatto in n. 2 copie di cui n. 1 viene

rilasciata al sig. NACCI, che legge, conferma e sottoscrive e si impegna inoltre a farla pervenire al sig. BENINI GIUSEPPE in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
 non rilasciata al sig. _____ che non sottoscrive e rifiuta la copia del verbale perchè _____

Al presente verbale sono allegati: FASCICOLO FOTOGRAFICO

Il presente verbale viene concluso e sottoscritto alle ore 11:30

I Verbalizzanti

Andrea Villi

la Parte

