

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Pisa

Via Vittorio Veneto, 27 - 56100 - Pisa

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.:PI.01.35.36/5.26 del **21/03/2019** a mezzo: PEC

alla Regione Toscana
Direzione Ambiente e Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamento

pc Comune di Santa maria a Monte

Oggetto: esiti controllo ARPAT per maleodoranze nel Comune di Santa Maria a Monte

A seguito di segnalazione di maleodoranze, il 07/03/2019 tecnici ARPAT hanno eseguito un sopralluogo in via Firenzuola, via Cinque Case e via Arnovecchio, loc. S. Donato – S. Maria a Monte per verificare la situazione odorigena nella zona. In via Arnovecchio, sottovento rispetto all'impianto Prati Bienergia, era avvertibile l'odore di sansa, proveniente dall'impianto Prati Bioenergia di Santa Maria a Monte. Attualmente presso l'impianto sono in corso le operazioni di vuotatura della vasca predisposta ed adibita allo stoccaggio della sansa a due fasi dalla ditta. In particolare, sono in corso le operazioni di rimozione della parte palabile rimasta sul fondo della vasca, tramite pala meccanica (vedi foto allegate). E' verosimile che durante queste operazioni possano manifestarsi maleodoranze diffuse causate dalla movimentazione del materiale particolarmente odoroso.

Cordiali saluti

Responsabile del Dipartimento
dott.ssa Laura Senatori¹

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993